




Hauptgruppe Trennen




Trennverfahren sind Fertigungsverfahren, bei denen die Form eines Werkstückes verändert wird, indem der Werkstückzusammenhalt an der Trennstelle aufgehoben wird.

Vorgang beim Scherschneiden



Handhebelschere



Hinweise und Arbeitsschutz beim Trennen:

Scherschneiden mit der Handhebelschere:

- Bediene die Handhebelschere immer allein!
- Sichere nach dem Schneidevorgang die Schere mit dem Sicherungshebel!
- Schnittkanten nicht mit dem Finger prüfen, Verletzungsgefahr!

Spanende Trennverfahren:

- Späne nicht mit der Hand wegwischen oder wegpusten, immer den Handfeger oder eine Absauganlage benutzen!
- Trennflächen und Kanten nicht mit den Fingern prüfen!